

## 若草南小学校 2020年度通学路安全点検結果:5件

分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1 継続	学校周辺の道路(油川沿い、南側、西側の市道)	市道	登下校で多くの児童が横断する。登校時間と通勤時間が重なり、交差点での横断が危険な状況にある。横断歩道または路面標示をお願いしたい。	①ゾーン30の整備(路面標示「ゾーン30」・交差点の色分け・横断歩道の設置) ②児童への安全指導	調査中
2 継続	「若草南小北」信号の東側油川の兩岸の道路との交差点	県道	油川の西側、東側の沿った道路はコンビニもあり複雑な道路である。児童の登下校時は、通勤等で多くの自動車が通過する。児童はその箇所を連続して横断する。横断歩道(ゾーン30)の設置をお願いしたい	①ゾーン30の整備(ガードレールや横断歩道の設置) ②児童への安全指導	調査中
3 継続	「浅原」信号(株式会社田丸入口)の東側	県道	押しボタン信号があり、児童が登下校で活用している。その信号の青の時間が短いこと、東側の待機スペースが狭いことで、複数の登校班が同じタイミングで来ると危険。車に注意喚起する看板を設置したい。	①待機エリアの拡張 ②通学路注意の看板設置 ③児童への安全指導	①青時間が極端に短い時間ではないので、横断方法の指導が妥当と思われる。 ②昨年度電柱幕1枚設置済 ③交通指導員等による指導を実施
4 新規	藤田東交差点から南側	市道	道路の道幅が狭く、交通量が多くスピードを出す車もある。「通学路」という看板を付けたい。横にガードレールがなく、誤って転落する危険がある。	①ガードレールの設置 ②児童の「通学路」を表示する看板・幕などの設置 ③児童への安全指導	①すでに横断防止柵が設置されている区間であるため、新たな対策は不要と判断 ②電柱幕1枚設置
5 新規	中村歯科から若草南小へ向かう道	市道	浅原から来る走行してくる車が急に右折するとき、子供たちに見えにくい。	①ゾーン30の整備 ②児童の「通学路」を表示する看板・幕などの設置 ③児童への安全指導	①ゾーン30は厳しい ②電柱幕1枚設置