

若草南小学校(平成26年度点検結果:8件)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	対策の要請先			対策結果・予定	
						H26.6対策会議	みんなでまちづくり推進課	道路整備課		警察
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SG等による見守り	H26.6対策会議	みんなでまちづくり推進課	警察		
1	藤田608番地周辺 八系川	ガードレールが必要。増水すると危険。	市道	4月23日	①ガードレール等の設置を希望	学校から連絡		○		
2	県道富士川南アルプス線 浅原橋西信号交差点	右折車が歩行者用信号が青に変わるとすぐに曲がっ	県道	4月23日	①警察へのパトロール要請 ②地域の方の見守り、横断の仕方について児童指導	①市教委から警察へ要請済(5/27)			○	対応済
3	県道富士川南アルプス線 浅原信号交差点	押すと信号がすぐに変わり、止まらない車が通過する	県道	4月23日	①警察へのパトロール要請 ②横断の仕方について児童指導	①市教委から警察へ要請済(5/27)			○	対応済
4	藤田2605番地周辺 横川	途中までしかフェンスがなく危ない。	市道	4月23日	①ガードレール等の設置を希望	学校から連絡		○		
5	主要地方道韭崎南アルプス中央線	車がスピードを出して通る。歩道を歩く子どもたちが危	県道	4月23日	①警察へのパトロール要請 ②SG等による見守り	①市教委から警察へ要請済(5/27)			○	対応済
6	藤田1130番地先 油川3号橋 学校南東の十字路	抜け道になるのか、車が多い。スピードを出す車もあ	市道	4月23日	①警察へのパトロール要請 ②SG等による見守り	①市教委から警察へ要請済(5/27)			○	対応済
7	学校西(藤田南地区)の農道交差点	見通しが悪い交差点があり、注意が必要。	市道	4月23日	①児童指導	学校の取組				児童生徒へ注意喚起
8	県道南アルプス甲斐線 藤田2168番地3先交差点	交通量が多く、横断に危険がある。	県道	4月23日	①信号機を希望	H26. 6に要望書を みんなでまちづくり 推進課へ提出予定	○	→	○	

若草南小学校(平成27年度点検結果:3件)

若草南小学校(平成27年度点検結果:3件)						対策の要請先			対策結果・予定	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	H27.6対策会議	みんなでまちづくり推進課	道路整備課		警察
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り					
1	主要地方道韮崎南アルプス中央線若草南小学校北信号交差点	樹木が大きくなり、見通しが悪い。	県道		①児童指導	学校で指導				児童生徒へ注意喚起
2	主要地方道韮崎南ア市中央線藤田2349番地1先	歩道を横切って、駐車場への出入りの車が一時停止しない。	県道		①児童指導	学校で指導				児童生徒へ注意喚起
3	主要地方道韮崎南ア市中央線藤田1617番地先	風が強いときに、建物のトタンが飛ぶ恐れがある。	県道		①児童指導	6月23日合同点検、警察から周辺への聞き取りも行った				①児童生徒へ注意喚起

若草南小学校(平成28年度点検結果:5件)

若草南小学校(平成28年度点検結果:5件)					対策の要請先			対策結果・予定	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	H28.6対策会議	みんなでまちづくり推進課		道路整備課
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り				
1	主要地方道韮崎南アルプス中央線若草南小学校北信号交差点	樹木が大きくなり、見通しが悪い。	県道		①樹木の剪定 ②集団登校時信号待ち・横断時の車に注意(児童指導)	学校・PTAから直接地域の自治体へ要請			
2	主要地方道韮崎南ア市中央線藤田2349番地1先	歩道を横切って、駐車場への出入りの車が一時停止しない。	県道	6月23日	横断歩道の設置を要望	学校・PTAから直接みんなでまちづくり推進課へ要請			○
3	藤田1374番地先 八条川に架かる橋	橋の欄干・手すりがない橋で横風が強いので転落が予想される。	市道	6月23日	橋の欄干設置を要望	学校・PTAから直接道路整備課へ要請		○	
4	藤田1130番地先 油川3号橋 学校南東の十字路	以前はポールがあったが、大雪時に破損したままであ	市道		①裏道としての交通量が年々増加・道路整備課にポールの再設置要望 ②登校班に注意・指導	学校・PTAから直接道路整備課へ要請		○	
5	藤田2539番地付近 主要地方道韮崎南アルプス中央線	鉄の電柱のぐらつき(保護者から電話連絡あり)	市道		①電柱の撤去(道路整備課に連絡済) ②職員が確認 ③今後危険性が高まれば再度児童指導	学校・PTAから直接道路整備課へ要請			

②登校班注意喚起

若草南小学校(平成29年度点検結果:3件)

若草南小学校(平成29年度点検結果:3件)						対策の要請先			対策結果・予定	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	H29.6対策会議	みんなでまちづくり推進課	道路整備課		警察
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	H29.6対策会議				
1	浅原地区(浅原橋西詰周辺、富士川南アルプス線浅原信号交差点周辺) 藤田地区(学校西側・葺崎南アルプス中央線沿い)	通勤時、抜け道に使う車が多い。また、スピードを出す車が多い。県道に出る側道の見通しが悪い。車に注意喚起する看板を設置したい。	市道		①通学路注意の看板設置 ②児童への安全指導	学校から申請書を提出	○			注意看板設置済
2	浅原西詰交差点信号	浅原橋から西進して右折してくる車が、信号待ちで交差点の中に止まってしまうので、歩行者用信号が青になった時右折してくるので危険。	県道	合同点検実施	①浅原橋から西進してくる車の右折用信号(時差式)への調節 ②児童への安全指導	学校から申請書を提出	○			②児童生徒へ注意喚起
3	学校西側のスクールゾーンと横断歩	経年劣化で横断歩道等が消えかかっているので修繕をお願いしたい	市道		横断歩道・スクールゾーンの塗り直し	学校から要望書を提出	○			