

①若草南小学校 2023年度通学路安全点検結果：7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	学校北側の「若草南小北」信号交差点付近	県道	歩行者信号が青になっても無視して止まらない車がいる。油川の両側に道路があり複雑な交差点のため危険。	『通学路 徐行』のような道路上への表示等、注意喚起の工夫	調査検討
2	継続	浅原地区(浅原180, 191, 431)	市道	道幅のわりに通行量が多い。スピードを出す車も多い。月・木のごみ収集日は特に、登校時間とゴミ捨ての車とが重なり危険である。	『通学路』『子どもに注意』などの注意喚起の看板や表示の設置	看板設置検討
3	継続	飯野歯科の近く(藤田608付近)	市道	川の溝が草が生い茂って危険。(川に向かって崩れないか心配)	近くの場所のように舗装してほしい。	舗装修繕工事を実施
4	継続	横川沿い(セブンイレブン南アルプス藤田店の東側)	県道	川沿いでガードレールがない所がある。道の端を歩いていて落ちないか心配。	ガードレールまたは柵の設置。	県に要望
5	継続	学校北側の県道「葦崎南アルプス中央線」の歩道	県道	交通量が多く、児童の登・下校の列の横を車がスピードを出して通り過ぎる。	交通量が多く、千葉県のような事故や車の歩道への乗り上げ防止のため、ガードレールを設置してほしい。(児童が横断の際、待機するような場所)	県に要望
6	新規	学校南東交差点	市道	通勤時に抜け道として利用する車があり、交通量が多い。	カーブミラーの設置 スピード抑止のための工夫	ミラー設置済
7	新規	児童館前(南)信号	県道	信号が赤の時など、北側にある空き地を横切る車がある。	歩道、縁石等の設置。	県に要望

②<既存施設の修正用> 若草南小学校 2023年度通学路安全点検結果:2件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	浅原橋西交差点	県道	浅原橋方面からの右折車が、横断歩道の信号が青になっても突っ込んできて危険。	歩行左派が安全に横断歩道を渡ることができるよう、信号の調整等の工夫	調査検討
2	継続	アップルハウス(藤田2479-2)前の交差点	市道	細い道であるが、「止まれ」の表示が薄くなっている。	「止まれ」の表示の塗り直し	補修依頼済