

## 若草南小学校 2022年度通学路安全点検結果:5件

分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1 継続	学校北側の「若草南小北」信号交差点付近	県道	歩行者信号が青になっても無視して止まらない車がいる。油川の両側に道路があり複雑な交差点のため危険。	『通学路 徐行』のような道路上に表示してほしい。	調査の上検討
2 新規	浅原地区(浅原180, 191, 431)	市道	道幅のわりに通行量が多い。スピードを出す車も多い。月・木のごみ収集日は特に、登校時間とゴミ捨ての車とが重なり危険である。	「通学路」「子どもに注意」などの看板や表示を設置してほしい。	対応を検討中
3 新規	飯野歯科の近く(藤田608付近)	市道	川の溝が草が生い茂って危険。(川に向かって崩れないか心配)	近くの場所のように舗装してほしい。	対応済み。
4 新規	横川沿い(セブンイレブン南アルプス藤田店の東側)	県道	川沿いでガードレールがない所がある。道の端を歩いていて落ちないか心配。	ガードレールまたは柵の設置。	対応を検討中
5 新規	学校北側の県道「葦崎南アルプス中央線」の歩道	県道	交通量が多く、児童の登・下校の列の横を車がスピードを出して通り過ぎる。	交通量が多く、千葉県のような事故や車の歩道への乗り上げ防止のため、ガードレールを設置してほしい。(児童が横断の際、待機するような場所)	調査の上検討